

PARRÒQUIA SANT SADURNÍ

PROJECTE CENTENARI

Aquest títol vol englobar les actuacions de millora a la nostra església parroquial.

En diem *centenari* perquè la plaça del Dr. Salvans tal i com la coneixem, amb la rectoria i els porxos, fa 100 anys entre el 2025 i el 2026.

Ens proposem tirar endavant el projecte d'obertura de dues finestres a la façana lateral de l'església, just després del campanar. Ho aprofitarem per donar uniformitat a tota la façana, revisar les cobertes, el cimbori i restaurar la porxada.

1. Primera fase

OBERTURA DE LES FINESTRES I REPARACIÓ d'espais que necessiten un repàs (esquerdes sense perill al cimbori i comunicació interior amb una coberta de la teulada, on actualment no hi ha accés). Aquesta fase té un cost de 50.000 euros.

2. Segona fase

Vitralls i renovació del porxo i la façana principal de l'església. Fase en estudi.

Font: Arxiu Històric COAC.



Lateral del nàrtex.



Capitells dels pilars del nàrtex.



Façana principal amb l'antiga tanca. Data aproximada 1927.



Nàrtex i casa rectoral de fons.



Portada principal.



Esgrafiats de capser fets per Jaume Busquets.



Capitells, arcs i columnes des de l'interior del nàrtex.



Estat actual.
Mòdul façana garbí.



Estat actual. Mur portant cimbori
amb esquerda d'entitat.



Detall àmbit on es localitzen
les esquerdes del mur portant del cimbori.



Detall gruix esquerda mur
portant del cimbori.



Estat actual. Mòdul 1
parament interior nau
lateral Garbí.
On anira una obertura.




Estat actual. Mòdul 2
parament interior
nau lateral Garbí.
On anira una obertura.



Detall parament afectat
per humitats.




Detall del canvi de cromatisme entre diferents mòduls de la façana garbí, carrer Torras i Bages.



Imatge general de la coberta per on es produeixen filtracions d'aigua.

LLEENDA D'ESTAT DE CONSERVACIÓ. DANYS, LESIONS I PATOLOGIES.

1. **Deficiències en la impermeabilització de la coberta plana adjacent a la façana de l'església.** Manca de pendent i discontinuïtats en la impermeabilització.
2. **Deficiències en la impermeabilització de les cornises de la façana de l'església.** Disgregacions del material en la part superior, manca d'impermeabilització.
3. **Presència de brutícia i enfosquiment dels elements petris del mur de la façana de l'església.** Afectació en: conjunt de la portada (escales, pilars, capitells, arquivoltes, timpà). Sòcol. Obertura triforada (pilars, arquivoltes, gelosia).
4. **Disgregacions de partícules dels elements petris del mur de la façana de l'església, i tractaments puntuals dels elements.**
Afectació en: conjunt de la portalada (escales i pilars) i sòcol.
5. **Heterogeneïtat en l'acabat del revestiment del mur de la façana de l'església.**
Acabats de diferents tonalitats en l'àmbit de la façana de l'església.
Color heterogeni respecte a la resta del temple, on hi ha hagut una actuació prèvia.
6. **Presència de brutícia i desprendiments de partícules en les cornises de la façana de l'església.** Les cornises evacuen les aigües pluvials cap al pla de la façana. Aquestes malmeten i embruten els elements petris.
7. **Presència de perforacions a la façana de l'església.** La manca d'un suport per a la col·locació de cartells d'informació en aquesta façana ha generat actuacions no planificades, que n'han malmès l'estat amb perforacions per a fixar-los.
8. **Presència de brutícia en els vitralls de les obertures de la façana de l'església.**
9. **Corrosió de l'estructura de suport dels vitralls de les obertura de la façana de l'església.**
10. **Presència de brutícia en els vitralls de les obertures de la façana de l'església.**



DESMUNTATGES I ENDERROCS. ACTUACIONS FAÇANA GARBÍ.

1. Replanteig noves obertures façana migdia.
2. Replanteig noves obertures parament interior.
3. Tall amb esmoladora del perímetre de l'obertura.
4. Repicat mur de pedra.
5. Generació d'arc amb maons massissos.
6. Implantació varetes d'acer per repartiment de càrregues.
7. Desmuntatge baixant de PVC.
8. Tall amb esmoladora del perímetre de l'obertura.
10. Implantació varetes d'acer per repartiment de càrregues.

Vols fer una aportació?

Comptes corrents:

La Caixa

ES04 2100 0078 3102 0006 1175

Banc Sabadell

ES38 0081 0072 5100 0119 7127

Gràcies per la vostra col·laboració